

喷胶常见故障分析及解决--热熔胶冒“烟”

问题	起因	解决办法
热熔胶冒“烟”	1、胶缸温度设定太高	调整胶缸设定温度
	2、热熔胶品质不稳定	向热熔胶供应商反映