

喷胶常见故障分析及解决——胶液有气泡

问题	起因	解决办法
胶液有气泡	1、胶缸内胶量太少	添加热熔胶
	2、胶缸设定温度过高	调整胶缸工作温度
	3、热熔胶受潮	烘干热熔胶，避免热熔胶受潮